PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-087848

(43) Date of publication of application: 06.05.1986

(51)Int.Cl.

C22C 38/02

C22C 38/34 1/14 H01F

(21)Application number: 59-209529

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing:

05.10.1984

(72)Inventor: SHISHIDO HIROSHI

SUGA TAKAHIRO

ITO ISAO

GOTO SATOSHI

(54) HIGH-TENSION SOFT-MAGNETIC THIN STEEL STRIP OF FE-BASE ALLOY (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a high-tension soft-magnetic thin steel strip of Fe-base alloy by subjecting the molten metal having a specific composition consisting of Si, Be, B, V, Nb, Ta, Zr, Hf, Cr, Cu, and the balance Fe to rapid cooling on the moving cooling body to be solidified. CONSTITUTION: The high-tension soft-magnetic thin steel strip of Fe-base alloy has a composition consisting of, by weight, 2.5W7.0% Si, ≥1 kinds among 0.01W3.0% Be, 0.01W3.0% B, 0.05W5.0% V, 0.05W5.0% Nb, 0.05W5.0% Ta, 0.05W5.0% Zr, 0.05W5.0% Hf, 0.5W10.0% Cr, and 0.5W5.0% Cu, and the balance Fe with innevitable impurities, and can be obtained by continuously feeding the molten metal having the above composition onto the cooling body whose cooling surface is moving and sending its new surface successively, and by forcing the molten metal to be solidified by the rapid cooling. The above thin steel strip is a high-tension nonoriented silicon steel sheet having ≥about 50kg/mm2 tensile strength, ≥about 1.5T magnetic flux density B50, and ≤about 100w/kg iron loss W10/1,000.

① 特許出願公開

昭61 - 87848 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int Cl.4

庁内整理番号 識別記号

49公開 昭和61年(1986)5月6日

C 22 C 38/02

7217-4K

38/34 H 01 F 1/14 7619-4K

7354-5E 審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

図発明の名称

高抗張力軟磁性Fe基合金薄带

②特 願 昭59-209529

29出 原真 昭59(1984)10月5日

⑫発 眀 者 宍 菅

浩 孝 宏 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内 川崎製鉄株式会社技術研究所内 千葉市川崎町1.番地

⑦発 眀 者 ⑫発 明 者 伊 庸

・形

志

千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内

⑦発 眀 者 後 蔣

千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内

川崎製鉄株式会社 ①出 願 人

戸

神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

70ft 弁理士 杉村 暁秀 理 人

外1名

1 発明の名称 高抗强力軟磁性 Fe 基合金薄带

2.特許請求の範囲

Si : 2.5 ~ 7.0 wt %

を含み、かつ

Be : 0.01 ~ 8.0 wt \$

B : 0.01 ~ 8.0 Wt \$

: 0.05 ~ 5.0 Wt 4

Nb : 0.05 ~ 5.0 Wt ≸

Ta : 0.05 ~ 5.0 wt \$ 2r : 0.05 ~ 5.0 wt \$

Hf : 0.05 ~ 5.0 wt #

Cr : 0.5 ~ 10.0 wt # # # # U

Ou : 0.5 ~ 5.0 Wt \$

のうちから選んだ 1 租または 2 租以上を含有 し、残配は Fe および不可避不純物の組成に なる神帯であつて、この薄帯は、上配組成範 囲の溶波を、冷却面が高速で更新移動する冷 却体上に連続して供給し、その急冷凝固を強 いて得たものである商抗張力軟の性。Re 基合

金薄带。

8.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、高抗張力軟磁性Fe基合金薄荷に 関し、とくに回転機や磁気軸受の回転子などの用 盗に用いてとりわけ好遊なものである。

(従来の技術)

近年、エレクトロニクスを初めとする電気・甩 子磁器の発展には目ざましいものがあるが、かよ うな発展をより一層助長する因子の一つとして回 転機器の高速運動化をあげることができる。

従来一般に使用されているモーターの回転子に は、主として電磁鋼板を積層したものが用いられ ている。このようなモーターの回転子の回転数は、 現行のものでは高々10万 xpm 程度以下であり、 かかる回転子素材の電磁鋼板としては、磁気特性 に優れた高級無方向性けい素鋼板が主として使用 されてきた。

ところで最近では、モーターの高効率化の要請 に伴つてモーターの回転速度をより一層高めるこ とが必要とされるようになり、モーター回転子に対して、20~80万xpmあるいはそれ以上の回転扱力できた。従ってモーターのではないできた。従ってモーターのではないではないが必要とされるようになってもないが必要とされるようにないないではないでは、ではないでは、からないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ない

ここにかような回転機器における高速回転化を 実現するためには、まずかかる高速回転に耐え得る素材の開発が問題となる。すなわち回転機器回 転子の回転数が30~80万 rpm にも高速化する と、該回転子に加わる遠心力は従来に比し大幅に 増大するため、現行の材料では回転子が破壊に至

力は著しく大きくなり、回転子が20~80万 rpm もの高い回転数の下で使用される場合に、回 転子の破壊を防止するためには、回転子材料に対 してときとしては100 kp/m * を超えるような 高抗張力が要求されることになる。

ところで一般に終系材料の機械的強度を増加させる方法としては、次表1に示すような方法をあげることができる。

表 1

郊 化 法	強化手段	特 後	
固溶体物化	合金添加	延 性 良	
析出強化	合 鉈 添 加	高降伏点	
細粒化強化	合金 添 加 熱 処 理	,	
組織強化	合金 祕 加 熱 奶 型	低降伏比,处在良 超高強度	
加工強化	m I	超高效度	

·る危険性が高いからである。

たとえば、第4図に示したような内径 R₁、外径 R₃の円板が回転した場合を考えると、板中任意の部分には、半径方向の垂直応力 F₁と、投線方向の垂直応力 Ft とが作用し、これらの応力の
吸大値は、簡単に次式で表わされる。

$$(F_t)_{\text{max}} = \frac{8\nu}{4} (R_2^3 + \frac{1-\nu}{8+\nu} R_1^2) \frac{W}{g} \omega^2$$

$$(F_r)_{max} = \frac{8+\nu}{8} (R_s - R_1)^s \frac{w}{g} \omega^s$$

ただしw:材料の亙さ ω:角速度

u: ポアソン比 g: 蟹力の加速度
ここで $(P_t)_{max}$ と $(P_r)_{max}$ とを比較すると、 $(P_t)_{max}$ の方が $(P_r)_{max}$ よりも常に大きいことか
5、回転円板としては、その抗張力が常に円固応力 $(P_t)_{max}$ よりも大きい値を示すものが必要となる。

また上掲式から明らかなように、円板に加わる 応力は、外径の2乗および回転数の2乗に比例する。従つて回転数が高くなれば回転子に加わる応

これらの方法のうち、電磁鋼板に対する強化方法の方法のうち、電磁鋼板に対する強化法が、磁気特性を損わずしかも 和性も劣化させない ことから最適と考えられている。ここに固溶体外 化 法は、合金元素が固溶することに対する抵抗力が高まって 鋼材が強化されることを利用したものであり、また 細粒化 は、 結晶粒 微細化によって粒界を増加させ、その粒界によって を動けることで 鋼材を強化させるものである。

一方、モーターや磁気軸受の回転子に使用される磁性材料は、磁気的に軟質な材料すなわち 軟磁性材料であることが必要であり、そしてその特性としては軟磁気特性に優れていること換管すれば磁器移動が容易であつて磁束密度で表わされる励磁特性が優れていること、および鉄損値が低いことが重要になる。

さらにとくに高速回転する場合の回転子は、高 周波特性に使れていることが要求される。ここで、 モーターにおける回転数 N と周波数 f との関係は 次式で表わされる。

 $f = N \cdot P / 1 2 0 (1 - S)$

ただしP:モーター極数、S:すべり

この式から理解されるように、回転数が20~ 80万 xpm の場合には、数 kHz ~数十 kHz の高い 周波数領域で鉄損値が低い軟磁性材料が要求される。

(発明が解決しようとする問題点)

しかるに献磁気特性は、機械的強度と相反するのが通常である。すなわち一般に、軟磁気特性を向上させるべく、結晶粒色を大きくしたり、また転位、折出物、介在物などを低減させることによって磁壁移動の妨げとなるものを可能な限り少なくして磁盤移動を容易にすることは、機械的特性の面からはとりもなおさず強度や抗張力を減少させる結果となっていた。

このため従来は、軟磁気特性が良好であつて、 しかも高い抗張力を有する軟磁性材料を得ること は困難視されていたのである。

この発明は、上記の諸問題を有利に解決するも

明を完成させるに到つたのである。

すなわちこの発明は、液体急冷法により得た Fe 基合金薄荷であつて、その成分が、 S1: 2.5 ~ 7.0 wt % (以下単に % で示す)を含み、かつ Be: 0.01 ~ 3.0 %、 B: 0.01 ~ 8.0 %、 V: 0.05 ~ 5.0 %、 Nb: 0.05 ~ 5.0 %、 Ta: 0.05 ~ 5.0 %、 Ta: 0.05 ~ 5.0 %、 U: 0.05 ~ 6.0 %、 Or: 0.5 ~ 10.0 % および Ou: 0.5 ~ 5.0 %のうちから遊んだ 1 積または 2 穂以上を含有し、残邸は Fe および不可避的不純物よりなることを特徴とするものである。

以下この発明を具体的に説明する。

この発明に従う合金穂帯は、上述したように液体急冷法によって作成されるものであり、急冷凝 関自体の効果として、

- 1) 固裕限が拡大する
- 1) 凝固時の偏折を減少できる
- 8) 結晶組織が微細化される

などの特長をそなえる他、液体急冷法による直接 製板化の効果として、 ので、高い抗張力を有するだけでなく、低い高周波飲損や低保持力など軟磁気特性にも優れた材料、 具体的には抗張力:50 kg/mm⁸ 以上で、かつ船 東密度 B₅₀:1・5 T以上、鉄掛 W10/1000:100 W/kg 以下を満足する高抗張力無方向性 配船倒板 の製造方法を提案することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明は、前掲表1に示した税々の効化法を 再検討した結果開発されたもので、各強化法の 中 でも固溶体強化法が、磁気特性への悪影響が比較的 小さいこと、しかもかかる強化法に伴う磁気特性 の劣化は、その製造工程に工夫を加えることによ つて十分に補償し得ることの新規知見に立脚する。

さて発明者らは、上記の目的を遊成すべく鋭意 実験と検討を加ねたところ、金融容勝を、冷却面 が高速で更新移動する冷却体上に連続して供給し、 その急冷凝固を強いて薄帯とするいわゆる液体急 冷法を活用すると共に、薄帯の成分組成を以下に 述べるとおりに翻整することによつて、所期した 目的が有利に選成され得ることを究明し、この発

4) 種加工材を直接薄板に製造できる

5) { 100 } < o v w > 方位の 銀合組織 が できる など、従来の沓解 - 饒造 - 圧延法にはない特長を 有し、とくに回転子用の高抗張力軟磁性材を設造 するに当つては、上記のうち1)、4)および6) がとりわけ有効に寄与する。すなわち抗張力を向 上させる元素が、室温では鉄中に固裕し難い場合 であつても、液体急冷法ではその折出をおさえる ことができる。またモーターや磁気触受の回転子 に使用される磁性材としては、磁化容易軸が板面 内のあらゆる方向を向いていることが必要とされ るわけであるが、上配も)に招げたように急冷防 帯はそのままで {100}<ov>> 組織が得られるの で、回転子材料にとつては極めて有利である。さ らに高抗張力を実現しようとする場合には、材料 が硬く、脆くなつてしまうので加工性が著しく劣 化することが多いが、上記が)として掲げたとお り、急冷静智は圧延などの加工を施さなくても直 接に薄板の製造が可能であり、従つて薄板を積が して使用するモーター回転子材料において高抗弘

力化を図る上で有利である。

上に述べたような観点から、この発明においては液体急冷直接製板法を採用することとした。

次に発明者らは、液体急冷法による軟磁性 F6 基合金類帯の合金成分に関し、次のような実験を 行つた。

まず、虹解鉄に親々の割合で S1 および B を添加配合した合金を溶解し、かかる合金溶湯をその噴計ノズルから高速で回転する双ロールの接触部に連続して供給することによつて、急冷凝固させた。得られた 1 0 0 ~ 2 0 0 µm 厚の薄帯試料について、インストロン試験により抗張力を測定した結果を第 1 図に示す。

同図より明らかなように、S1を含有する鉄に Bを添加することによつて、抗張力は確実に向上 することがわかる。ここにBを添加しなくともS1 を 6.5 多以上含有させることによつて 7 0 kg/m² 以上の高抗張力を再ることができるが、この場合 には材料が脆くなつて使用上の不利が著しい。従 つてS1 含有量を下げ、その分をBで補うことに

向上のためにしても鉄損に対する影響を考慮して 設定することが肝要である。

(作用)

次にこの発明において成分組成範囲を前配のと おりに限定した組由について説明する。

Si : 2.5 ~ 7.0 %

B , Be : 0.01 ~ 8.0 %

B および Be はそれぞれ含有版が 0・01 多未満では抗張力の改替効果に乏しく、一方 8・0 多を配えると磁気特性が劣化するきちいにあるので、 0・01 ~ 8・0 多の範囲に限定した。

V , Nb , Ta . Zr . Hf : 0.05 ~5.0 \$

V , Nb , Ta , Zr および Hf はいずれも、含有 盤が 0.05 % に満たないと抗張力の改 笹効果に乏 よって競さを改善し、もって高抗張力化を図ることが必要なわけである。

同図から明らかなように、上記した各元素を添加することによつて抗張力はいずれも向上した。

さらに発明者らは、4.5 % S1 - Fe 合金に私々の割合で B , Be , V , No , Ta , Zr , Hf , Cr および Ou を添加して、前配と同様にして急冷渉 帯としたのち、各薄帯を水素中において 9 5 0 C で焼鈍した場合の鉄損 W10/1000 について これた。その結果をまとめて 第 8 図に示す。

同図から明らかなように、かような元素の 協加 量の増大に伴つて鉄損値は劣化した。

このように、従来に飲べると大幅に改むされて いるとはいえ、これらの元素の多量添加は鉄撥の 劣化を招くため、かかる元素の添加量は、抗張力

しく、一方 5・0 %を超えると介在物および折出物 が生成し易くなつて磁気特性の劣化を招くので、 それぞれ 0・05 ~ 5・0 % の範囲に限定した。

Cr : 0.5 ~ 10.0 %

Cr は、その含有量が 0.5 % に満たないと所期 した抗張力の改善効果は望み得ず、一方 10.0 % を超えると飽和 融東 密度の 劣化が 著しいので、 0.5 ~ 10.0 % の範囲に限定した。

Ou : 0.5 ~ 5.0 \$

Qu 含有計が、 0.5 多未満では抗張力の改辞効果が小さく、 一方 5.0 多を超えると磁気特性が劣化するので、 0.5 ~ 5.0 多の範囲に限定した。

以上単独添加する場合につき、主に説明したが、上記の成分組成範囲内であれば、2 磁以上を複合 添加してもよい。しかしながら複合添加する均合 あまりに多量の添加は磁気等性の劣化を招くので、 合計量で 18.0 が以下とすることが領ましい。

次にこの発明の製造方法について説明する。

まず上配の好液成分組成になる合金溶消を、双ロール法、単ロール法あるいはベルト法などの液

体急冷性によって急冷疑問させて携帯化する。このとき合金容易の温度は溶融温度よりも 6 0 ℃以上高いことが選ましい。というのは(溶融温度+ 6 0) ℃未満の場合には、洛陽がノズル内で冷却疑問されることに起因してノズル結りを生じ、その結果形帯の連続製造ができなくなるおそれがあるからである。

上述のようにして得られた 総冷薄帯は、このままでモーチー回転子などの磁性材料として使用することも勿論できるが、より一層の磁気特性の向上のためには、得られた 急冷薄帯に適切な熱処理、たとえば 7 0 0 C 以上望ましくは 8 0 0 C 以上の温度で 8 0 秒~ 8 0 分間程度の短時間の焼鈍処理を施すことが有効である。

第 5 図に、 4.6 8 St Po A 金むまび 1 **8 B** - 4.5 **8 Si - Pe A 金形 市 を、 をおでれ、 種 々の 温度** で焼錠したときの焼錠温度と鉄損 〒10/1000 との 関係について調べた結果を示す。

同図から明らかなように、上記した合金においては鋭飽温度の上昇とともに鉄損値は低減し、と

動させた場合と同じことになり、磁気特性が劣化する。従つて実際の使用に際しては、密着性に富む総様被膜を表面に被成しておくことが肝要である。

また、この発明に従う魚冷薄帯を実機に適用する際には、モーターコアなどの形状に打抜いた後に、打抜きによる歪を除去するために、100~800℃程度の温度において歪取り焼鈍を施すことが領ましい。

(実施例)

爽施例 1

1 * B - 4.5 * Si - Fe の組成になる 1 8 0 0C の浴器を、高速回転する双ロールの接触部に射出して、板厚 9 0 /mm の急冷静帯とした。

得られた愈冷薄帯ならびにその後に焼鈍処理を施した場合の鉄損 \$710/1000\$ および抗張力 $$7_T$$ について調べた結果を下表 \$2 に示す。

くに800℃以上でその効果に著しかつた。

このように食冷後の薄帯に焼鈍を施すことによって磁気特性が向上する理由は、焼鈍によって結晶粒の粒径が粗大化すること、および粗大化した結晶粒が板面に対して {100}<0vw> の方位をもつことにある。従ってかような焼鈍を施すことが、液体急冷法の特長をより一層有効に活用していると替える。

かくして得られた高抗張力軟性性材料は、電気 抵抗が70~902と高いため、商用間波で使用しても、高周波で使用しては、数では、高周波で使用してはは数値をある。とが多数で使用する場合は、強力を高温をである。といるのでは、強力を高温をできる。この場合、関連を対してある。この場合は、対してあるが、各層間の絶縁が不充分を使用されたを関係がある。であるでは、各層であるが、各層であるが、各層であるのをできる。すなわち厚い板を積層した。

表 2

焼鈍温度 (C)	₩10/1000 (ve/19)	δ_{T} ($\log / m\pi^{2}$)
急冷のまま	105	168
700	8.6	148
800	70	135
900	6.6	113
1000	6.8	108
1100	61	101
1800	5 9	100

实施例 1

4.5 \$ Si - Fe の基本組成になる裕裕中に、Be , Hf , V , Ta , Nb , Zr , Cu および Cr を それぞれ 1 \$ づつ添加した裕温を、高辺で回転する双ロールの接触師に射出して、いずれも板厚約 8 0 μm の â 合 遊 替 とした。

得られた各部帯をそれぞれ $1 0 0 0 ^{\circ}$ で焼鈍したのちの鉄投 V10/1000 と抗張力 δ_T とについて調べた結果を下衷 δ_T にまとめて示す。

なお比較のため 4.5 % Si - Fe の組成になる形

帯についても同様の関査を行い、得られた結果を 比較例として数 8 に併配した。

安 8

成分組成	W10/1000(*/mg)	δ _T (kg/mm ⁹)	開考
4.8% S1 - Fe	5 O	8 8	比較到
1# Be-4.5#Si-Fe	5 9	9.2	実施例
1% Hf~4.5%Si-Fe	5 B	67	,
1% V -4.5%S1-Pe	8 6	. 6.6	,
15 Ta-4.55Si-Fe	8 5	8 5	,
1% Nb-4.5%S1-Fe	5 4	8 6	,
1% Zr-4.5%Si-Fe	g 5	6.8	•
1% Cu-4.5%Si-Fe	8.2	5.5	,
1% Or-4.5%Si-Fe	5.8	5.8	,
1#B-1#Cr-4.5#S1-Fe	8 8	101	,

(発明の効果)

かくしてこの発明によれば、鉄損特性をほとんど劣化させることなしに抗張力を格段に向上させることができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、鋼中の S1 および B が抗張力に及ぼ す影響を示したグラフ、


第2回は、第3添加元素が抗張力に及ぼす影響を示したグラフ、

第 8 図は、第 8 添加元素が鉄損に及ぼす影響を示したグラフ、


第 4 図は内径 R₁、外径 R₂の円板の平面図、

第 5 図は、 1 5 B - 4.5 5 Si - Fe 合金の焼鈍温度と鉄損との関係を示したグラフである。


第 1 図




第2図




第3図



第 4 図



第5図



—295**—**

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.